TFA No. 30.5060

Цифровий термогігрометр

Інструкція з експлуатації

Fig. 1



· Перед використанням цього виробу прочитайте інструкцію з експлуатації. Цей виріб слід використовувати виключно відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику. Зверніть особливу увагу на правила техніки безпеки!
· Зберігайте цю інструкцію з експлуатації для подальшого використання.

УВАГА!
· Зберігайте в недоступному для дітей місці. Батареї містять шкідливі кислоти. У разі проковтування або контакту зі шкірою, очима та слизовими оболонками негайно зверніться до лікаря! Батарею не можна кидати у вогонь, замикати, розбирати або перезаряджати. **Існує ризик вибуху!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
· Несанкціонований ремонт, модифікація або зміна виробу заборонені.
· Не піддавайте пристрій впливу екстремальних температур, вібрацій або ударів. Пристрій призначений тільки для використання в приміщенні. Захищайте його від вологи! Очищайте пристрій м'якою вологою ганчіркою. Не використовуйте розчинники або абразивні засоби.

1. Початок роботи/експлуатація

· Відкрийте відсік для батареї за допомогою відповідної викрутки та зніміть ізоляційну стрічку батареї. Закрутіть кришку на місце. З'являться показники температури та вологості. Смайлик показує рівень комфорту (див. рис. 1). Вийміть батарею, щоб вимкнути прилад, якщо ви не будете ним користуватися протягом деякого часу.
· Якщо прилад не працює належним чином, замініть батарею ("+" полюс вгору). Якщо прилад не працює навіть після цього, зверніться за допомогою до продавця, у якого ви придбали прилад.
· З підвісним пристроєм і настільною підставкою (розкладається).

2. Утилізація відходів

· Ніколи не викидайте старі електронні пристрої та розряджені батареї разом із звичайними побутовими відходами.
· Як споживач, ви зобов'язані згідно із законом здавати батареї та акумулятори до роздрібного магазину або до відповідного пункту збору відповідно до національних або місцевих нормативних актів, а також здавати відпрацьовані пристрої до призначеного пункту збору для утилізації електричного та електронного обладнання з метою захисту навколишнього середовища. Символи, що позначають вміст важких металів:
Cd=кадмій, Hg=ртуть, Pb=свинець.

УВАГА!
Неправильна утилізація батарей може завдати шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю! Батареї, що містять літій, можуть спричинити пожежу або вибух під впливом високої температури або механічного пошкодження!

Температура Діапазон виміру /точність	-9,9 °C... +50 °C ±1°C
Вологість Діапазон виміру /точність	10 ... 95% H , ±5 % @ 35%...75%, ±8%
Інтервал виміру	1 хвилина
Display LL/HH	Поза межами діапазону вимірювання

Енергоживлення	1 x CR 2032 (в комплекті)
Термін служби батареї	12 місяців
Розміри	45 x 15 (30) x 58 мм
Вага	24 г (тільки пристрій)

www.tfa-dostmann.de/en/service/downloads/
TFA Dostmann GmbH & Co.KG Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Germany
E-Mail: info@tfa-dostmann.de www.tfa-dostmann.de

Виробник: DONGGUAN TIANQIU ENTERPRISE CO., LTD
Промисловий парк TianQiu, промислова зона Xinji, місто Мачонг,
місто Дунгуань, провінція Гуандун, Китай